






ЗАБЕЛЕЖКИ


1. Дървения материал за покривната конструкция да отговаря на следните показатели:

- материал I во качество;
- влажност на материала под 18%/въздушно сух/
- дървения материал да се импрегнира

2. Биндерните греди и подложните столици да се захванат към стоманобетонната конструкция на кота +9.95 чрез винт АМО 7x220 /производство на "ВОРТ"/. Максимално разстояние между винтовете-70см.


Детайли на покрива

Разрез 1-1



керемиди/глинени/
контралетви
летви 5/5
хидроизолация
дъсч. обшивка 1,8см
ребра 6/12, мин. вата м/у тях
мрежа

Разрез 2-2



керемиди/глинени/
контралетви
летви 5/5
хидроизолация
дъсч. обшивка 1,8см
ребра 6/12, мин. вата м/у тях
мрежа

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
гр. Нова Загора
КРИСИМА
Справка № 6, рецензия
09.07.2018



СЪГЛАСУВАЛ:

Ел: [Signature]
Арх: [Signature]



Обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ на сградата на Исторически музей в ПИ с идентификатор 51809.504.5250 в УПИ I, кв.98, гр.Нова Загора, община Нова Загора	
Възложител: Община Нова Загора	
 Част: СК Фаз: ТП	ДЕТАЙЛИ ПОКРИВ Част: СК Фаз: ТП N- чертех СК-2